

Manual de producto

PUNKTAL

Balanza de baño



PK-43 BAL

*Gracias por
preferirnos*

INSTRUCCIONES DE USO / *Español*

CARACTERISTICAS


1. Sensores de alta precisión.
2. Plataforma de vidrio templado.
3. Capacidad: 6kg-180kg (Unidad:Kg/Lb, St:Lb)
4. Graduación: de a 100g
5. Encendido automático.
6. Auto cero y apagado automático.
7. Indicación de batería baja y sobrecarga de carga.
9. Llave selectora de 3 unidades diferentes: kg /lb/st:lb.
10. Alimentación: Batería de Litio de 3V.

OPERACIÓN

1. Saque la tira aislante del compartimiento de la batería.



2. Coloque la balanza sobre una superficie dura y plana.




3. Presione con el pie en la balanza suavemente, coloque los pies uniformemente cerca del centro y mantenga su cuerpo quieto y erguido hasta que la balanza estabilice su peso. Se apagará automáticamente en cuestión de segundos si no se utiliza más.

PRECAUCIÓN

- Para garantizar la precisión, le sugerimos que se pese a la misma hora, por ej.: todas las noches (19:00-21:00).
- Cambie la batería cuando aparezca "LO" en la pantalla LCD, que indica que la batería está sin energía.



- "Err" indica sobrecarga o error en la medición. Para asegurar que la medida sea exacta, tome dos valores de pesada consecutivos, que sean iguales.



ATENCIÓN

- Por favor, quítese los zapatos antes de tomar medidas para evitar raspar o rayar la plataforma de vidrio.
- La plataforma puede ser bastante resbaladiza cuando está mojada, por lo tanto, asegúrese de que sus pies estén secos antes de usar la balanza.
- Utilice un paño suave con alcohol o limpiador de vidrio para limpiar la superficie si está sucia. No use jabón u otros productos químicos. Mantenga la balanza alejada del agua, el calor y el frío extremo.
- La balanza es un dispositivo de medición de alta precisión, nunca salte ni pisotee la balanza ni la desmonte y manéjela con cuidado para evitar que se golpee al moverla.
- La balanza es solo para uso familiar y no es adecuada para uso profesional.
- Compruebe la batería si no funciona correctamente. Cambie la batería por una fresca y nueva, si es necesario.

INSTRUCTIONS FOR USE / ENGLISH

KEY FEATURES

1. High precision strain gauge sensors system .
2. Tempered-glass platform.
3. Capacity: 6kg-180kg (Unit:Kg Lb St:lb)
4. Graduation: d= 100g
5. Auto on
6. Auto zero & Auto off
7. Low battery and over load indication
9. Free switch three different units: kg/lb/st:lb.
10. Powered by 1*3V lithium cell

OPERATION

1. Take the insulating strip out



2. Place the scale on hard and flat surface. Clean floor is best.



3. Step on the scale gently, position your feet evenly near the center and keep your body still and erect until the scale stabilizes your weight. The scale will be auto off within seconds if no further using.

CAUTION

- To ensure accuracy, we suggest you take measurement at the same time every night (19:00-21:00).
- Please change new batteries when “LO” appears on the LCD which indicates that the battery is out of power.



- “Err” showed on LCD indicates overload and “Err” indicates that the measuring makes an error.



ATTENTION

- Please take off shoes before taking measurement to avoid scraping or scratching the glass platform.
- The Glass platform may be pretty slippery when wet, thus please make sure both the glass your feet are dry before using.
- Please use soft tissue with alcohol or glass cleaner to clean the surface if it is dirty. No soap or other chemicals. Keep it away from water, heat and extreme coldness.
- The scale is high precision measuring device, Never jump or stomp on the scale or disassemble it and please handle it carefully to avoid dropping when moving it.
- The scale is for family use only and not suitable for professional use.
- Please check the battery if the scale malfunctions. Chang a new piece if necessary

Balanza de baño



SERVICIO OFICIAL PUNKTAL
Calle Cuareim 1544
Montevideo Uruguay
Tel: 598 29003538
service@punktal.com.uy

Importador en Uruguay PUNKTAL S.A.

www.punktal.com